

## SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

### IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

#### CODICE - DENOMINAZIONE

SLI - SUPERLAVABILE PER INTERNO

#### DESCRIZIONE

Pittura a base di resina stirolo-acrilica in emulsione acquosa, cariche traspiranti e pigmenti resistenti, che conferiscono al prodotto ottima resistenza al lavaggio anche con i normali detersivi neutri domestici, buona copertura, buona traspirazione alla diffusione di umidità dei muri sotto forma di vapore, in virtù della naturale traspirabilità della resina acrilica e della forma a tegola delle cariche. La capacità diffusiva del vapore acqueo è superiore al 70%.

#### SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI

Pitturazione di muri e pareti interne ove sia richiesta resistenza nel tempo anche su supporti alcalini, lavabilità e buona traspirabilità. Adatto alla pitturazione di gesso e cartongesso ove è consigliata la preapplicazione di un isolante acrilico, tiene bene le tinte anche forti.

### CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

#### LEGANTE

Acrilica in emulsione

#### DENSITÀ

ca. 1650 gr./l.

#### RESIDUO NON VOLATILE

Rs = 71% +/-1

#### CONTENUTO MAX. V.O.C.

2%

#### VISCOSITÀ

Prodotto pastoso ad alta viscosità.

#### OPACITÀ

N.A.

## PARAMETRI APPLICATIVI

<b>PREPARAZIONE</b>	<p>Diluire con H<sup>2</sup>O nelle seguenti proporzioni: - Per applicazioni a pennello addittivare ca. 20-25% in peso di H<sup>2</sup>O per la prima mano di verniciatura e ca. 18-22% per la mano o le mani successive.</p> <p>- Per applicazioni a rullo addittivare ca. 20-25% in peso di H<sup>2</sup>O per la prima mano e ca. 16-20% per la mano o le mani successive.</p> <p>- Per applicazioni a spruzzo la diluizione deve essere adeguata alla potenza dell'apparecchiatura utilizzata e alle dimensioni dell'ugello dell'aerografo.</p> <p>Mescolare bene il prodotto così diluito ed applicarlo entro pochi giorni in quanto l'acqua addittivata, col tempo, subisce un processo di putrefazione.</p>
<b>MODI DI APPLICAZIONE</b>	<p>Il prodotto può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo con adeguata e specifica attrezzatura. Normalmente non necessita della preapplicazione di un fissativo, salvo che non si tratti di supporti che tendono a sfarinare o per pareti in gesso e cartongesso.</p>
<b>QUANTITÀ APPLICATA</b>	<p>ca. 170-200 gr./ m<sup>2</sup> per la prima mano ; ca. 200-220 gr./ m<sup>2</sup> per la seconda mano</p>
<b>RESA TEORICA</b>	<p>m<sup>2</sup>/kg 5-6 per la prima mano ; m<sup>2</sup>/kg 4,5 - 5 per la seconda mano</p>
<b>ESSICCAZIONE</b>	<p>In ambiente ben ventilato con temperatura t = 25 °C e UR = 60% asciuga in circa 2-4 ore. Per la riverniciatura attendere almeno 18-24 ore specialmente nel caso dei colorati. Se la mano precedente non è perfettamente asciutta tende a rinvenire provocando segni di pennellate e o rullate.</p>
<b>CARATTERISTICHE SUPPORTO</b>	<p>Il muro o altri supporti devono essere ben puliti, sgrassati ed asciutti per evitare fenomeni di scarsa adesione e distacco conseguente. Se il supporto presenta scarsa consistenza, fenomeni di distacco della malta o degli strati di precedenti pitture, sfarinatura, è necessario raschiare le parti non ancorate, procedere alla spazzolatura e fissare poi con il fissativo acrilico come precedentemente raccomandato per i muri che sfarinano e per le pareti in gesso e cartongesso.</p>
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	<p>Temperatura dell'ambiente di verniciatura ed essiccazione t &gt;8-10 °C con umidità relativa dell'aria Ur &lt; 50-60 %. Attenzione : con temperatura troppo bassa e/o umidità troppo alta, la pittura non "filma" e si sgretola in breve tempo.</p> <p>Non si deve verniciare o asciugare la pittura con esposizione diretta al vento e/o ai raggi solari.</p>
<b>MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO</b>	<p>La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35°C. Non esporre i contenitori al sole o al gelo. Il prodotto non si conserva se diluito, in quanto con il tempo l'acqua di diluizione subisce un processo di putrefazione tanto più rapido quanto più alta è la temperatura. Chiudere con cura i contenitori già iniziati, prevenire ed evitare sversamenti, manipolare i prodotti con la massima attenzione trattandosi di prodotti di natura chimica. Attenersi alle prescrizioni delle schede di sicurezza .</p>

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto non deve essere stoccato o utilizzato a contatto di ferro, alluminio, rame, zinco, bronzo, stagno ecc. E' raccomandato l'utilizzo di contenitori e di apparecchiature specifiche in acciaio inox o materiali sintetici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua calda entro tempi brevi. Per eliminare vecchie e persistenti incrostazioni è necessario il ricorso ad un solvente (acetone, nitro ecc.).

Per quanto riguarda le precauzioni e prescrizioni di sicurezza per la manipolazione, l'utilizzo, lo smaltimento ecc. attenersi a quanto indicato nella SCHEDA DI SICUREZZA.